

**Documentazione fotografica - Beni immobili Reale srl**



Vista di insieme dello stabilimento



Vista di una delle due strade di accesso allo stabilimento



Vista esterna del blocco uffici dello stabilimento



Vista esterna dello stabilimento dal lato sud-est



Vista piazzale lato nord



Vista piazzale lato ovest con porzioni di lamiera della copertura



Vista stabilimento dal lato est



Vista di insieme dal lato sud-ovest



Vista prospetto sud blocchi C-D



Vista prospetto est



Danni alla copertura in seguito al forte vento in data 14.12.2019



Vista del vano postazioni lavoro nell'area uffici




Vista del vano studio nell'area uffici



Vista del vano sala riunioni nell'area uffici



Vista del vano soppalco nel blocco A




Vista di insieme capannone area deposito



Vista di insieme capannone area imbottigliamento



Vista locale officina



Vista locale officina



Vista laboratorio chimico




Vista laboratorio chimico



Vista laboratorio microbiologico



Vista locale spogliatoio



Vista locali bagni personale



Vista vano soggiorno appartamento custode



Bottino di presa sorgente Gerasia.



Fabbricato foglio 9 part. 270



Fabbricato foglio 9 part. 446.



Fabbricato foglio 9 part. 446.