

Zbiornicze zestawienie wyników badań

Temat: Katowice, ul. Drozdów, Kościuszki

Nazwa otworu	Głębokość / przelot [m]	Uziarnienie				Rodzaj gruntu barwa (dodatkowe informacje)	Wilgotność naturalna W _n [%]	Konsystencja			
		Fracja żwirowa [%]	Fracja piaskowa [%]	Fracja pyłowa [%]	Fracja ilowa [%]			Granica plastyczności W _p [%]	Granica płynności W _L [%]	Wskaźnik plastyczności I _p [%]	Stopień plastyczności I _L [-]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1,5	0	94	6	0	Piasek średni	-	-	-	-	-
3	7,5	23	61	14	2	Żwir	-	-	-	-	-
2	1,0	-	-	-	-	Gлина piaszczysta z wkładką pyłu piaszczystego	9,4	10,9	27,8	16,9	-0,09
3	3,5	-	-	-	-	Gлина piaszczysta	14,6	13,3	28,3	16,0	0,08
4	8,0	-	-	-	-	Ił pylasty	24,8	22,9	60,0	37,1	0,05